

УДК 621.923

Ф. В. НОВИКОВ, О. С. КЛЕНОВ

УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Наведено аналітичні залежності для визначення основних параметрів силової напруженості процесу різання: складових сили різання, енергоємності обробки, умовного кута зсуву оброблюваного матеріалу, що дозволило визначити умови підвищення продуктивності лезової та абразивної обробки. Показано, що чим більше умовний кут зсуву оброблюваного матеріалу, тим менше складові сили різання, енергоємність обробки та вище продуктивність обробки. Тому при лезовій обробці можна досягти значно більшої продуктивності, ніж при абразивній обробці в зв'язку з меншими значеннями інтенсивності тертя в зоні різання, енергоємності обробки та радіальній складової сили різання.

Ключові слова: процес різання, лезова обробка, абразивна обробка, складові сили різання, енергоємність обробки, продуктивність обробки.

Приведены аналитические зависимости для определения основных параметров силовой напряженности процесса резания: составляющих силы резания, энергоемкости обработки, условного угла сдвига обрабатываемого материала, что позволило определить условия повышения производительности лезвийной и абразивной обработки. Показано, что чем больше условный угол сдвига обрабатываемого материала, тем меньше составляющие силы резания, энергоемкость обработки и выше производительность обработки. Поэтому при лезвийной обработке можно достичь значительно большей производительности, чем при абразивной обработке в связи с меньшими значениями интенсивности трения в зоне резания, энергоемкости обработки и радиальной составляющей силы резания.

Ключевые слова: процесс резания, лезвийная обработка, абразивная обработка, составляющие силы резания, энергоемкость обработки, производительность обработки

Analytical dependences are given to determine the main parameters of the strength of the cutting process: the components of the cutting force, the energy intensity of the treatment, the conventional shear angle of the processed material, which made it possible to determine the conditions for improving the productivity of blade and abrasive processing. It is shown that the greater the relative shear angle of the processed material, the smaller the components of the cutting force, the energy intensity of the treatment, and the higher the processing capacity. Therefore, with blade cutting, a much higher productivity can be achieved than with abrasive treatment due to the lower values of the friction intensity in the cutting zone, the energy intensity of the treatment, and the radial component of the cutting force.

Key words: cutting process, blade processing, abrasive machining, cutting force components, power consumption of processing, processing capacity

Постановка проблемы. В настоящее время на практике широко используются методы лезвийной и абразивной обработки. При этом все чаще на операциях предварительной обработки применяются методы шлифования, вытесняя традиционные методы лезвийной обработки, а на операциях окончательной обработки, наоборот, вместо абразивной обработки применяют лезвийную обработку, обеспечивая более высокие показатели качества и точности обрабатываемых поверхностей деталей. Такой выбор методов обработки обусловлен их технологическими возможностями, определяемыми главным образом энергоемкостью и производительностью обработки. Поэтому их знание открывает новые перспективы развития технологии машиностроения, связанные с применением современных металлорежущих станков с ЧПУ типа «обрабатывающий центр» и прогрессивных конструкций инструментов с износостойкими покрытиями. В связи с этим в работе предложен новый теоретический подход к определению и анализу условий уменьшения силовой напряженности процессов резания лезвийными и абразивными инструментами и повышения производительности обработки.

Анализ последних исследований и публикаций. В работах [1- 3, 7] приведены методики определения параметров силовой напряженности процесса резания, основанные на результатах экспериментальных исследований, которые справедливы для частных условий обработки и не позволяют в обобщенном виде произвести расчет таких параметров силовой напряженности процесса резания, как составляющие силы резания, энергоемкость обработки, коэффициент усадки стружки и др. Это затрудняет анализ техноло-

гических закономерностей процесса резания и условий повышения его эффективности. Особо это относится к высокоточной обработке ответственных деталей, изготовленных из материалов с повышенными физико-механическими свойствами. Поэтому установление указанных аналитических зависимостей имеет большое теоретическое и практическое значение при решении задач повышения точности, качества и производительности механической обработки.

Цель работы – теоретическое определение и анализ условий уменьшения энергоемкости и повышения производительности механической обработки и на их основе обоснование наиболее эффективных направлений применения методов лезвийной и абразивной обработки.

Основной материал. В работе разработана математическая модель механики процесса резания, позволяющая с единых позиций оценить технологические возможности повышения производительности и качества обработки. На основе аналитического определения и анализа параметров силовой напряженности процесса резания обоснованы условия повышения его эффективности.

Предположим, что на обрабатываемый материал со стороны движущегося инструмента действует система двух сил, состоящая из тангенциальной P_z и радиальной P_y составляющих силы резания (рис. 1,а). Под действием этих сил обрабатываемый материал деформируется. В нем возникают касательные напряжения τ в плоскостях, расположенных под углом β к направлению движения инструмента. Для определе-

© Ф.В. Новиков, О.С. Кленов, 2017

ния положения плоскости, в которой касательное напряжение τ максимально и в которой произойдет сдвиг материала, необходимо спроектировать составляющие силы резания P_z и P_y на плоскость, расположенную под углом β , и определить касательное напряжение:

$$\tau = \frac{\sin \beta}{a \cdot \epsilon} \cdot (P_z \cdot \cos \beta - P_y \cdot \sin \beta), \quad (1)$$

где a, ϵ – толщина и ширина среза, м.




Рис. 1 – Расчетная схема параметров стружкообразования: а – при резании; б – схема сил, действующих на передней поверхности инструмента

С учетом $K_{pez} = P_z / P_y$ получено:

$$\tau = \frac{P_y}{a \cdot \epsilon} \cdot (0,5 \cdot K_{pez} \cdot \sin 2\beta - \sin^2 \beta). \quad (2)$$

Касательное напряжение τ имеет максимум от угла β . Поэтому, подчиняя функцию τ условию экстремума $\tau'_{\beta} = 0$, получена зависимость для определения экстремального значения угла β – условного угла сдвига обрабатываемого материала:

$$\operatorname{tg} 2\beta = K_{pez}. \quad (3)$$

С увеличением угла β коэффициент резания K_{pez} неограниченно увеличивается. При условии $\beta \rightarrow 45^0$ имеем $K_{pez} \rightarrow \infty$, что соответствует условию одноосного сжатия снимаемого припуска (в виде прямолинейного бруса) продольной силой P_z .

С учетом соотношения $\operatorname{tg} 2\beta = \frac{\sin 2\beta}{\sqrt{1 - \sin^2 2\beta}}$ и (3)

зависимость (2) можно преобразовать:

$$K_{pez}^2 \cdot (1 - \sin^2 2\beta) = \sin^2 2\beta, \quad (4)$$

откуда

$$\sin 2\beta = \frac{K_{pez}}{\sqrt{1 + K_{pez}^2}}; \quad (5)$$

$$\sin^2 \beta = \frac{\left(1 - \sqrt{1 - \sin^2 2\beta}\right)}{2} = \frac{\left(1 - \sqrt{1 - \frac{K_{pez}^2}{1 + K_{pez}^2}}\right)}{2}. \quad (6)$$

Подставляя зависимости (5) и (6) в (2), после преобразования получено:

$$\tau = \frac{P_y}{2 \cdot a \cdot \epsilon} \cdot \left(\sqrt{1 + K_{pez}^2} - 1 \right). \quad (7)$$

Умножая числитель и знаменатель зависимости (7) на сопряженную величину $\left(\sqrt{1 + K_{pez}^2} + 1\right)$, имеем:

$$\tau = \frac{P_y}{2 \cdot a \cdot \epsilon} \cdot \frac{K_{pez}^2}{\left(1 + \sqrt{1 + K_{pez}^2}\right)}. \quad (8)$$

Принимая условие $\tau = \tau_{cdw}$ из зависимости (8) определяется радиальная составляющая силы резания:

$$P_y = \frac{2 \cdot a \cdot \epsilon \cdot \tau_{cdw}}{K_{pez}^2} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + K_{pez}^2}\right), \quad (9)$$

где τ_{cdw} – предел прочности обрабатываемого материала на сдвиг, Н/м².

Соответственно тангенциальная составляющая силы резания P_z и условное напряжение резания σ (энергоемкость обработки) аналитически опишутся:

$$P_z = K_{pez} \cdot P_y = \frac{2 \cdot a \cdot \epsilon \cdot \tau_{cdw}}{K_{pez}} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + K_{pez}^2}\right); \quad (10)$$

$$\sigma = \frac{P_z}{a \cdot \epsilon} = \frac{2 \cdot \tau_{cdw}}{K_{pez}} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + K_{pez}^2}\right), \quad (11)$$

где $\sigma_{cjk} \approx 2 \cdot \tau_{cdw}$ – предел прочности на сжатие обрабатываемого материала, Н/м².

Коэффициент резания K_{pez} может изменяться в широких пределах: $0 < K_{pez} < \infty$. При резании абразивным инструментом $K_{pez} < 1$, при резании лезвийным инструментом $K_{pez} \geq 1$. С увеличением K_{pez} , исходя из зависимости (11), условное напряжение резания σ (энергоемкость обработки) уменьшается.

Для условия $K_{pez} < 1$ имеем:

$$\sigma = \frac{\tau_{cdw}}{K_{pez} \cdot \left[\frac{1}{2 \cdot \sqrt{1 + K_{pez}^2}} - \frac{1}{(4 + K_{pez}^2)} \right]}. \quad (12)$$

Как видно, уменьшить условное напряжение резания σ можно увеличением коэффициента резания $K_{рез}$. Таким образом показано, что условное напряжение резания σ (энергоемкость обработки) зависит от коэффициента резания $K_{рез}$ и предела прочности обрабатываемого материала на сдвиг $\tau_{сдв}$.

С учетом тригонометрического соотношения $\operatorname{tg} 2\beta = \frac{2 \cdot \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg}^2 \beta}$ и зависимости (3) условное

напряжение резания σ (энергоемкость обработки), описываемое зависимостью (11), принимает упрощенный вид:

$$\sigma = \frac{\sigma_{сжс}}{\operatorname{tg} \beta}. \quad (13)$$

Как видно, энергоемкость обработки σ вполне однозначно определяется условным углом сдвига обрабатываемого материала β : чем он больше, тем меньше σ , что согласуется с известными экспериментальными данными.

Коэффициент резания $K_{рез}$ можно выразить через силы N и $N \cdot f$, возникающие на передней поверхности инструмента (рис. 1,б, рис. 2):

$$\begin{cases} P_z = N \cdot \cos \gamma + N \cdot f \cdot \sin \gamma \\ P_y = N \cdot \sin \gamma + N \cdot f \cdot \cos \gamma \end{cases}, \quad (14)$$

где f – коэффициент трения;

γ – передний угол инструмента.

Откуда

$$K_{рез} = \frac{1 + f \cdot \operatorname{tg} \gamma}{f - \operatorname{tg} \gamma}. \quad (15)$$

С увеличением переднего угла инструмента γ и уменьшением коэффициента трения f (учитывая доминирующую роль знаменателя в зависимости (15)) коэффициент резания $K_{рез}$ увеличивается, что приводит к уменьшению σ . Этим показано, что наиболее энергоемкими являются процессы абразивной обработки, характеризующиеся небольшими значениями $K_{рез} < 1$ вследствие отрицательных передних углов режущих зерен. Процессы лезвийной обработки менее энергоемки.

Таблица 1 – Характеристика типовых операций механической обработки

Операции	Площадь поперечного сечения срезаемого слоя, мм^2	Энергия, затрачиваемая на съем металла, $10^{-3} \text{Дж}/\text{см}^3$	Скорость резания, $\text{м}/\text{с}$	Производительность обработки, $\text{см}^3/\text{с}$
Точение	1,0	0,5 – 0,7	1,5 – 7,5	$5 \cdot 10^{-2} – 5 \cdot 10$
Протягивание	0,5	2,5 – 3,7	0,01 – 0,1	$4 \cdot 10^{-3} – 1 \cdot 10^{-1}$
Фрезерование	0,3	5,0 – 7,5	2 – 6	$2 \cdot 10^{-3} – 1$
Развертывание	0,1	12 – 30	0,15 – 1,6	$5 \cdot 10^{-3} – 5 \cdot 10^{-1}$
Шлифование	0,00005	55 – 70	25 – 50	$5 \cdot 10^{-3} – 2 \cdot 10^{-2}$




Рис. 2 – Расчетная схема параметров стружкообразования при резании: 1 – обрабатываемый материал; 2 – образующаяся стружка; 3 – режущий инструмент

Наименьшей энергоемкостью обладают процессы обработки металлов давлением. Теоретические результаты согласуются с экспериментальными данными. Например, по данным Швец В. В. (табл. 1 [4]), энергия, затрачиваемая на съем материала, меньше, а производительность обработки больше при резании лезвийным инструментом. По мере уменьшения отношения a_z / R (где a_z – толщина среза, м; R – радиус округления режущей кромки инструмента, м), т.е. с переходом от точения к развертыванию и шлифованию, энергия, затрачиваемая на съем материала, увеличивается, что связано с ухудшением условий стружкообразования в процессе резания.

Операции обработки металлов давлением [4] характеризуются наименьшей энергоемкостью, что также согласуется с приведенными теоретическими результатами. С учетом $\operatorname{tg} \psi = f$ зависимость (15) принимает вид:

$$K_{рез} = \operatorname{ctg}(\psi - \gamma), \quad (16)$$

где ψ – условный угол трения на передней поверхности инструмента.

Сравнивая зависимости (3) и (16), получено:

$$\beta = 45^0 + \frac{\gamma - \psi}{2}. \quad (17)$$

Эта зависимость совпадает с известной зависимостью для расчета условного угла сдвига материала, полученной профессором Зворыкиным К. А.

Согласно зависимости (16), добиться выполнения условия $K_{рез} \rightarrow \infty$ и, следовательно, наименьшего значения $\sigma \rightarrow 2 \cdot \tau_{сдв}$ можно при условии $\gamma \rightarrow \psi$.

Исходя из зависимостей $P_z = \sigma \cdot Q/V$ и (11), можно определить производительность обработки:

$$Q = \frac{P_z \cdot V}{2 \cdot \tau_{сдв}} \cdot \frac{K_{рез}}{\left(1 + \sqrt{1 + K_{рез}^2}\right)}. \quad (18)$$

Как видно, для увеличения производительность обработки Q необходимо увеличивать параметры P_z , V и $K_{рез}$. Однако увеличение тангенциальной составляющей силы резания P_z ограничено прочностью инструмента, а увеличение скорости резания V – его стойкостью в связи с увеличением температуры резания. Коэффициент резания $K_{рез}$ практически неограничен и изменяется в широких пределах $0 < K_{рез} < \infty$. При этом производительность обработки Q с увеличением коэффициента резания $K_{рез} \rightarrow \infty$ непрерывно увеличивается, асимптотически приближаясь к максимальному значению

$$Q_{max} = \frac{P_z \cdot V}{2 \cdot \tau_{сдв}} = \frac{N}{2 \cdot \tau_{сдв}} = \frac{N}{\sigma_{сж}}, \quad (19)$$

где $N = P_z \cdot V$ – мощность резания, Вт.

Следовательно, чем больше коэффициент резания $K_{рез}$, тем больше производительность обработки Q . Исходя из зависимости (15), это связано с выполнением условия $f \rightarrow t g \gamma$. На рис. 3 приведены расчетные значения отношения

$$\frac{Q}{Q_{max}} = \frac{K_{рез}}{\left(1 + \sqrt{1 + K_{рез}^2}\right)}, \quad (20)$$

которые вполне однозначно определяются коэффициентом резания $K_{рез}$. Согласно зависимости (19), максимальная производительности обработки Q_{max} определяется мощностью резания N : чем больше N , тем больше Q_{max} (рис. 4).




Рис. 3 – Зависимость отношения Q/Q_{max} от

коэффициента резания $K_{рез}$

Таким образом, добиться существенного увеличения производительности обработки Q можно в условиях резания лезвийными инструментами ($K_{рез} > 1$), управляя контактными процессами на рабочих поверхностях инструмента. При резании абразивными инструментами (при шлифовании) справедливо условие $K_{рез} < 1$, что ограничивает увеличение производительности обработки Q , которая в данном случае равна:

$$Q = \frac{P_z \cdot V_{kp}}{4 \cdot \tau_{сдв}} \cdot K_{рез}, \quad (21)$$

где V_{kp} – скорость круга, м/с.




Рис. 4 – Зависимость максимальной производительности обработки Q_{max} от мощности резания N : 1 – $\sigma_{сж} = 2000 \text{ Н/мм}^2$; 2 – $\sigma_{сж} = 4000 \text{ Н/мм}^2$

Увеличить производительность обработки Q можно увеличением параметров P_z , V_{kp} и $K_{рез}$. Зависимость (21) справедлива при шлифовании по жесткой схеме. При шлифовании по упругой схеме с учетом $P_z = P_y \cdot K_{рез}$, имеем:

$$Q = \frac{P_y \cdot V_{kp}}{4 \cdot \tau_{сдв}} \cdot K_{рез}^2. \quad (22)$$

Здесь роль коэффициента резания $K_{рез}$ усиливается, и производительность обработки Q зависит главным образом от $K_{рез}$.

Удельные составляющие силы резания описываются зависимостями:

$$P_{z,yd} = \frac{P_z}{a \cdot \epsilon \cdot \sigma_{сж}} = \frac{1}{K_{рез}} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + K_{рез}^2}\right); \quad (23)$$

$$P_{y,yd} = \frac{P_y}{a \cdot \epsilon \cdot \sigma_{сж}} = \frac{1}{K_{рез}^2} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + K_{рез}^2}\right). \quad (24)$$

Из зависимостей (23) и (24) следует, что параметры $P_{z,yd}$ и σ идентичны, т.к. описываются одной и той же зависимостью. Анализ рассчитанных на ос-

нове зависимостей (23) и (24) значений $P_{z,yd}$ и $P_{y,yd}$, которые приведены на рис. 5,а, показывает, что при условии $K_{pez} = 1$ параметры $P_{z,yd}$ и $P_{y,yd}$ равны между собой, а при условии $K_{pez} < 1$ и $K_{pez} > 1$ справедливы условия $P_{z,yd} < P_{y,yd}$ и $P_{z,yd} > P_{y,yd}$.

Как известно, условие $K_{pez} < 1$ реализуется при абразивной обработке, а условие $K_{pez} > 1$ – при лезвийной обработке [5]. Следовательно, при абразивной обработке наибольшее влияние на технологические параметры процесса оказывает радиальная P_y составляющая силы резания, а при лезвийной обработке – тангенциальная P_z составляющая силы резания. При этом составляющие силы резания при лезвийной обработке ($K_{pez} > 1$) меньше, чем при абразивной обработке ($K_{pez} < 1$), что свидетельствует о возможностях повышения точности и качества обработки при резании лезвийными инструментами. Это обусловлено меньшими значениями энергоемкости обработки $\sigma = P_{z,yd}$, которая при условии $K_{pez} \rightarrow \infty$ стремится принять значения $\sigma_{cж}$. В этом случае условия стружкообразования соответствуют условиям разрушения прямолинейного образца при его сжатии. С учетом формулы профессора Тиме А. Н.:

$\operatorname{tg}\beta = \frac{\cos\gamma}{K_L - \sin\gamma}$ зависимость (22) выразится:

$$\sigma = \sigma_{cж} \cdot \frac{(K_L - \sin\gamma)}{\cos\gamma}, \quad (25)$$

где K_L – коэффициент усадки стружки.




Рис. 5 – Зависимости $P_{z,yd}$ (сплошная линия) и $P_{y,yd}$ (пунктирная линия) от: а - K_{pez} и K_L ; б - K_{pez}

Поскольку $K_L \gg \sin\gamma$, а $\cos\gamma \approx 1$, то зависимость (25) в первом приближении может быть упрощена и представлена в виде:

$$\frac{\sigma}{\sigma_{cж}} = K_L. \quad (26)$$

Таким образом показано, что энергоемкость обработки σ определяет коэффициент усадки стружки K_L : чем больше σ , тем больше K_L .

Подставляя зависимость (22) в (26), имеем:

$$K_L = \frac{1}{K_{pez}} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + K_{pez}^2} \right). \quad (27)$$

Откуда

$$K_{pez} = \frac{2 \cdot K_L}{(K_L^2 - 1)}. \quad (28)$$

На рис. 5,б приведены рассчитанные по зависимости (27) значения K_L . Как видно, коэффициент усадки стружки K_L резко уменьшается в диапазоне $K_{pez} < 1$ и незначительно изменяется в диапазоне $K_{pez} > 1$, неограниченно приближаясь к значению $K_L \rightarrow 1$. Следовательно, основные изменения K_L происходят в диапазоне $K_{pez} < 1$.

Исходя из приведенной зависимости $K_{pez} = P_z / P_y = \operatorname{tg}2\beta = \operatorname{ctg}(\psi - \gamma)$, уменьшение коэффициента резания K_{pez} связано с уменьшением условного угла сдвига обрабатываемого материала β за счет увеличения разности углов $(\psi - \gamma)$, т.е. увеличения условного угла трения на передней поверхности инструмента ψ и уменьшения переднего угла инструмента γ . В особой мере это проявляется при шлифовании, когда угол γ становится отрицательным и зависимость для определения коэффициента резания принимает вид $K_{pez} = P_z / P_y = \operatorname{tg}2\beta = \operatorname{ctg}(\psi + \gamma)$. В этом случае с увеличением угла $(\psi + \gamma)$ коэффициент резания $K_{pez} \rightarrow 0$. Этим объясняется более высокие значения составляющих силы резания P_z и P_y , энергоемкости обработки σ и соответственно коэффициента усадки стружки K_L , которые имеют место на практике при шлифовании. Исходя из сказанного, основными путями увеличения коэффициента резания K_{pez} и соответственно уменьшения параметров силовой напряженности процесса резания P_z , P_y , σ и K_L являются уменьшение угла ψ и увеличение положительного угла γ (при лезвийной обработке) и уменьшение отрицательного угла γ (при абразивной обработке). При резании алмазным лезвийным инструментом, характеризующимся наименьшим коэффициентом трения на передней поверхности инструмента, раз-

ность углов ($\psi - \gamma$) может быть существенно уменьшена, что приводит к увеличению коэффициента резания K_{rez} и снижению параметров силовой напряженности процесса резания P_z , P_y , σ и K_L .

Заслуживает внимания факт, что значениям $K_L > 2$ соответствуют значения $K_{rez} < 1$. В этом случае $P_z < P_y$, что согласуется с результатами экспериментальных исследований при шлифовании. Однако при точении наблюдается противоположная закономерность: $P_z > P_y$ при $K_L > 2$ [1]. Данное несответствие теоретических и экспериментальных результатов связано с тем, что тангенциальная составляющая силы резания P_z , описываемая зависимостью (18), определяет лишь условие сдвига обрабатываемого материала в условной плоскости сдвига и не учитывает трение сходящей стружки с передней поверхностью инструмента, тогда как экспериментально установленная тангенциальная составляющая силы резания P_z является результатирующей, учитывающей как условия сдвига обрабатываемого материала в условной плоскости сдвига, так и процесс трения на передней поверхности инструмента.

В отличие от тангенциальной составляющей силы резания P_z , радиальная составляющая силы резания P_y , описываемая зависимостью (21), приблизительно равна ее экспериментальному значению. Поэтому между составляющими силы резания P_z и P_y , описываемыми зависимостями (18) и (21), существует сложная связь $P_z / P_y = K_{rez}$, где коэффициент резания K_{rez} может принимать значения $K_{rez} < 1$ и $K_{rez} > 1$. Экспериментально установлено, что $P_z / P_y = 1/f$, где f – коэффициент трения сходящей стружки с передней поверхностью резца ($f < 1$). Следовательно, при точении $P_z > P_y$, что соответствует условию $K_{rez} > 1$. Этим показано, что процесс резания подчиняется более сложным закономерностям и не может быть однозначно представлен экспериментально установленными составляющими силы резания, которые учитывают процессы резания и трения при стружкообразовании.

На основе проведенного анализа можно заключить, что основным условием повышения коэффициента резания $K_{rez} > 1$ и в целом эффективности обработки является уменьшение радиальной составляющей силы резания P_y , которая обусловлена интенсивным трением сходящей стружки с передней поверхностью резца [6]. Это может быть достигнуто различными способами дробления стружки в зоне резания, снижением коэффициента трения обрабатываемого и инструментального материалов, применением так называемого косоугольного резания, обеспечивающего изменение угла схода стружки и т.д. необходимо отметить, что в настоящее время на практике имеется большой арсенал технических решений

по уменьшению радиальной составляющей силы резания P_y . Однако, все они основаны на эмпирическом представлении процесса резания, что не позволяет в полной мере раскрыть физические закономерности и технологические возможности процесса резания. Поэтому предложенная в работе математическая модель механики процесса резания позволит в определенной степени ликвидировать имеющий место дисбаланс между теорией и практикой процесса резания и выявить новые технологические возможности повышения его эффективности.

Выводы. В работе получены аналитические зависимости для определения основных параметров силовой напряженности процесса резания: составляющих силы резания, энергоемкости обработки, условного угла сдвига обрабатываемого материала, что позволило определить условия повышения производительности лезвийной и абразивной обработки. Показано, что чем больше условный угол сдвига обрабатываемого материала, тем меньше составляющие силы резания, энергоемкость обработки и соответственно выше производительность обработки. Поэтому при лезвийной обработке можно достичь значительно большей производительности, чем при абразивной обработке в связи с меньшей энергоемкостью обработки. Теоретически установлено, что основным путем снижения силовой напряженности процесса резания и повышения производительности обработки является улучшение условий стружкообразования в процессе резания за счет уменьшения радиальной составляющей силы резания, используя различные способы дробления образующейся стружки, снижая интенсивность трения обрабатываемого и инструментального материалов, изменяя угол схода стружки с передней поверхности резца и т.д.

Список литературы

- Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов / В. Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1975. – 344 с.
- Зорев Н.Н. Вопросы механики процесса резания металлов / Н.Н. Зорев. – М.: Mashgiz, 1956. – 368 с.
- Линчевский П. А. Обработка деталей на отделочно-расточных станках / П. А. Линчевский, Т. Г. Джугурян, А. А. Оргян. – К. : Техника, 2001. – 300 с.
- Швец В. В. Некоторые вопросы теории технологии машиностроения / В.В. Швец. – М.: Машиностроение, 1967. – 63 с.
- Теоретические основы резания и шлифования материалов: учеб. пособие / А. В. Якимов, Ф. В. Новиков, Г. В. Новиков, Б. С. Серов, А.А. Якимов. – Одесса : ОГПУ, 1999. – 450 с.
- Новиков Ф.В. Теоретическое обоснование условий повышения эффективности высокоскоростной обработки / Ф.В. Новиков, О.С. Кленов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2014. – №42 (1085). – С. 106–111.
- Добротворский С. С. Энергетический подход к определению технологических режимов при высокоскоростной обработке / С. С. Добротворский, А.К. Мялица, Е.В. Басова [и др.] // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков : НАУ "ХАИ", 2014. – № 65. – С. 69-74.

References (transliterated)

- Bobrov V. F. Osnovy teorii rezaniya metallov. Moscow. 1975. 344 p.
- Zorev N.N. Voprosy mehaniki protsesssa rezaniya metallov. Moscow. Mashgiz. 1956. 368 p. Print.
- Linchevskiy P. A., Dzhuguryan, T. G. , Orgyan A. A.. Obrabotka detaley na otdelочно-rastochnykh stan-kakh. Kie. Tekhnika. 2001. 300 p. Print.
- Shvets V. V. Nekotoryye voprosy teorii tekhnologii mashinostroyeniya. Moscow. Mashinostroyeniye. 1967. 63 p. Print.

5. A. V. Yakimov, F. V. Novikov, G. V. Novikov, B. S. Serov, A.A. Yakimov. Teoreticheskiye osnovy rezaniya i shlifovaniya materialov: ucheb. Posobiye. Odessa. OGPU 1999. 450 p. Print.
6. Novikov F.V., Klenov O.S. Teoreticheskoe obosnovanie usloviy povysheniya effektivnosti vysokoskorostnoy obrabotki. Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Tekhnologiy v mashinobuduvanni. – Kharkiv: NTU "KhPI". 2014. – №42 (1085). – pp. 106–111.
7. Dobrotvorskyyi S. S., Mialytza A.K., Basova E.V. Energeticheskij podkhod k opredeleniyu texnologicheskix rezhimov pri vysokoskorostnoj obrabotke [Energy approach to the definition of technological regimes in HSM]. Kharkov, Nats. aero-kosm. un-t «Khark. aviat. in-t», 2014, No 65, pp. 69-74.

Поступила (received) 20.03.2017

Бібліографічні описи / Библиографические описания / Bibliographic descriptions

Умови зменшення енергоємності та підвищення продуктивності механічної обробки / Ф. В. Новіков, О. С. Кленов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 17 (1239). – С. 38–44. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2079-004X.

Условия уменьшения энергоемкости и повышения производительности механической обработки / Ф. В. Новиков, О.С. Кленов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 17 (1239). – С. 38–44. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2079-004X.

Conditions for reducing energy intensity and increasing the productivity of machining / F. Novikov, O. Klenov // Bulletin of NTU "KhPI". Series: Techniques in a machine industry. – Kharkov: NTU "KhPI", 2017. – No. 17 (1239). – P.38–44. – Bibliogr.: 6. – ISSN 2079-004X.

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors

Новіков Федір Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Природничі науки та технології» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків; тел.: (0572) 69-55-62; e-mail: fokusnic1@rambler.ru;

Новиков Федор Васильевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Естественные науки и технологии» Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнецова, г. Харьков; тел.: (0572) 69-55-62; e-mail: fokusnic1@rambler.ru;

Novikov Fedor Vasilivth – Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of Department of "Science and Technology" Kharkiv National Economic University named after Semen Kuznets, Kharkiv; tel.: (0572) 69-55-62; e-mail: fokusnic1@rambler.ru;

Кленов Олег Станіславович – кандидат технічних наук, директор, Фірма «ДіМерус Інженерінг» ТОВ, м. Харків; тел.: +38-050-34-30-822; e-mail: dimerus@dimerus.com;

Кленов Олег Станиславович – кандидат технических наук, директор, Фирма «ДиМерус Инженеринг» ООО, г. Харьков; тел.: +38-050-34-30-822; e-mail: dimerus@dimerus.com;

Klenov Oleg Stanislavovith – Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), director of the firm "DiMerus Engineering" Ltd, Kharkiv; tel.: +38-050-34-30-822; e-mail: dimerus@dimerus.com.